
FUSE 2A


AC 110V
0
110
0
110
T60


AC 220V
0
110
0
110
T60